

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16


Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://www.correa.nt-rt.ru> || csr@nt-rt.ru

СТАНКИ СЕРИИ ХЕРТА

Технические характеристики



		20	25	35	45
СТОЛ					
Размер	mm	2.300	2.800 x	3.800	4.800
		x 1.000	1.000	x 1.000	x 1.000
Макс. нагрузка на стол	kg	4.500	6.500	8.500	10.500
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ					
Продольное	X mm	2.000	2.500	3.500	4.500
Поперечное	Y mm		1.000		
Вертикальное	Z mm		1.000		
ПОДАЧИ					
Макс.	X				
	м/мин		25		
	Y				
	м/мин		25		
	Z				
	м/мин		25		
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШПИНДЕЛЯ					
Шпиндель			ISO-50		
Скорость вращения	об/мин		3.000 / 6.000		
Макс. мощность	кВт		24		
Макс. момент	Нм		840		
ВЕС					
Вес станка	kg	15.200	16.400	18.600	22.000